

Manual de Instalação - Desbloqueio Hyundai IX 35 a partir 2016

A interface de desbloqueio da central multimídia do Hyundai IX 35 a parte 2016.

IX 35 sem entrada TV - AA.51.0014: Libera a entrada auxiliar para instalação de espelhamento.

IX 35 com entrada TV Digital - AA.51.0013: Libera a entrada auxiliar para instalação de TV digital ou espelhamento. Permite a troca de canais da TV pelo controle de volante.

Obs: Verifique se o receptor de TV é compatível com esta interface para efetuar a troca de canais pelo volante.

Instalação IX 35 sem entrada TV - (AA.51.0014)

Desconecte os dois conectores originais do aparelho multimídia e conecte aos conectores da interface. Conecte os dois conectores da interface ao aparelho original..



Instalação IX 35 com entrada TV Digital - (AA.51.0013)

Desconecte os dois conectores originais do aparelho multimídia e conecte aos conectores da interface. Conecte os dois conectores da interface ao aparelho original . Faça as ligações dos conectores no receptor de TV. Posicione o LED infravermelho que acompanha a interface para o receptor de TV. Para troca de canais com o botão do volante verifique a marca do receptor de TV e configure a chave DIP 2 conforme a tabela abaixo.

Tabela de Configuração Chave DIP 2

Marca	Chave DIP 2	Função
GC (golden)		Troca de canais / busca de canais
Orbe e Tay Tech		Troca de canais / busca de canais
Caska, Tech One e KX3		Troca de canais
E-Tech		Troca de canais / busca de canais

Para efetuar a busca de canais pressione e deixe pressionado o botão do volante **RETORNAR CANAIS** por 6 segundos até começar a fazer a busca de canais automaticamente.

